

ALUMÍNIUM ÁRBÓC FESTÉSE



	FELADAT	1-KOMPONENSŰ	2-KOMPONENSŰ (EPOXY)
1 - Előkészítés	Zsírtalanítás	Nautix SD Zsíroldó	Nautix SD Zsíroldó
	Csiszolás	P40 csiszoló papír vagy Nautix SCOURING ACID marató folyadék	P40 csiszolópapír vagy Nautix SCOURING ACID marató folyadék
	Tisztítás	Lemosás bő vízzel	Lemosás bő vízzel
2 - Tapadás előkészítés	1 vékony réteg	ACRALU - 15m ² /L	METAPOX 20-30m ² /L (csiszolt felület) vagy 15-20m ² /L (homokfúvott)
3 - Alapozás	1 réteg	U3 - 14 m ² /L	U2 - 10 m ² /L
4 - Festés	2 réteg	STARLAC - 14 m ² /L	L2 - 12 m ² /L



ACRALU



L2



METAPOX



SD Solvent Degreaser



STARLAC



U2



U3